



#### IV. PŁYTKI WIELOOSTRZOWE INDEXABLE INSERTS

1. Do toczenia - ujemne / For turning - negative / T	-	.	253-280
2. Do toczenia - dodatnie / For turning - positive / T	-	.	281-292
3. WIERCENIE / DRILLING /	Płytki SOLT... Insrts SOLT...	SOLT...	293
3.1 WIERCENIE / DRILLING /	Płytki WCMT... Insrts WCMT...	WCMT..	295
4. WIERCENIE / DRILLING /	WYTACZANIE / BORING /	.	296
	Płytki XPNT..., XPET... Insrts XPNT..., XPET...	XPNT..., XPET...	
5. Do przecinania - LFMX / For parting - LFMX /		- LFMX.	297
6. Do rowkowania - PSN / For grooving - PSN /		- PSN.	298
7. Do rowkowania - PTN / For grooving - PTN /		- PTN.	299-301
8. Toczenie materiałów nie elaznych płytkami z PKD (polikrystaliczny diament).			302-303
	Turning non-ferrous materials with PCD inserts (polycrystalline diamond).		
	ac PCD (	).	
9. Toczenie twardych materiałów płytkami z CBN (regularny azotek boru).			304-305
	Turning hardened materials with CBN inserts (cubic boron nitride).		
	CBN (	).	
10. Do gwintowania / For threading /	.		326-336
11. Do toczenia rowków - DIN... / For grooving - DIN... /		DIN...	337-340
12. Do frezowania / For milling /	.		357-369
12.1 Informacje techniczne / Technical informations /	.		371-395